




传感器
CN1211



外形尺寸

传感区参数

总计

整体长度 <i>L</i>	整体宽度 <i>W</i>	Tab长度 <i>A</i>	整体厚度 <i>T</i>	矩阵宽度 <i>MW</i>	矩阵高度 <i>MH</i>	列			行			感测点总数量	单位面积感测点数量
						列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>	数量 <i>Qty.</i>		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)			(感测点/cm ²)
400	146	260	0.35	120	110	2.6	4.1	30	2.2	3.7	30	900	6.6
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)			(感测点/in ²)
15.75	5.75	10.24	0.013	4.72	4.33	0.102	0.161	30	0.087	0.147	30	900	42.3

量程

kPa	3448
psi	500