




传感器
CN5050



外形尺寸				传感区参数								总计	
整体长度 <i>L</i>	整体宽度 <i>W</i>	Tab长度 <i>A</i>	整体厚度 <i>T</i>	矩阵宽度 <i>MW</i>	矩阵高度 <i>MH</i>	列			行			感测点总数量	单位面积感测点数量
						列宽 <i>CW</i>	列间距 <i>CS</i>	数量 <i>Qty.</i>	行宽 <i>RW</i>	行间距 <i>RS</i>	数量 <i>Qty.</i>		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)			(感测点/cm ²)
800	510	290	0.2	500	500	6.2	9.7	52	7.9	11.4	44	2288	0.9
(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)	(in)		(in)	(in)			(感测点/in ²)
31.5	20.08	11.42	0.008	19.69	19.69	0.244	0.382	52	0.311	0.449	44	2288	5.8

量程

kPa	6895
psi	1000